

Caxias do Sul, 11 de junho de 2024.

Prezados Sr(a)s. Médicos,

Informamos que devido a catástrofe que atingiu nosso estado, a distribuidora de fios Suprissul foi afetada. Dessa forma nosso atendimento foi direcionado para uma empresa de São Paulo, na qual não possui todos os fios da nossa padronização. Realizamos a compra dos fios da marca Ethicon como plano de contingência, entretanto a empresa que fornece os fios da Ethicon possui ruptura de alguns códigos.

Segue abaixo a relação dos fios com ruptura das marcas Covidien e Ethicon:

1. Kit Obst Catgut Cromado 2-0 KO220 3.0cm
2. Fio Ticron Verde 2-0 2PL23720 75cm 2XMC20
3. Fio Sof silk Preta 2-0 SP15420 75cm CC30 3.0cm
4. Fio Ticron Verde 5 PL98705 4X 75cm MCRY48 4.7cm
5. Fio Linen 0 LC15810 75cm CC30 3.0cm
6. Fio Linen 2-0 LC15820 75cm CC30 3.0cm

Os fios acima adquirimos da marca Bioline para manter nossos estoques seguros e continuar prestando assistência aos nossos pacientes. Assim que normalizar os códigos com ruptura das marcas Covidien ou Ethicon, nossa aquisição retorna com essas marcas.

TS Tayná Velho - SupriSul <tayna.velho@gruposuprimed.com.br>
Para: Fernanda Vanassi Marques
Cc: Carolina Costa - SupriSul <sac.sul@gruposuprimed.com.br>; Alex Pereira - SupriSul <alex.pereira@gruposuprimed.com.br>; Ingrid Girardi Schiavo
Qua, 22/05/2024 18:02

Prezados, boa tarde.

Devido a situação em que nos encontramos sem acesso a nosso estoque de materiais da região Sul.

Hoje estive no hospital conversando com a coordenadora do almoxarifado Ingrid.

Foi informado que alguns códigos não vamos conseguir atender a demanda pela falta deles na empresa de São Paulo que está nos atendendo no momento.

Me coloquei a disposição para estar no bloco conversando com os cirurgiões a respeito destas faltas.

Torçemos que logo tudo normalize, e que possamos o mais breve voltar a atender a todos da melhor forma possível.

Fico a disposição para qualquer esclarecimento.

TAYNÁ MENDES VELHO
Assessora técnica.

Cel. (55) 54-991139353 
Tayna.velho@gruposuprimed.com.br

Comissão de Padronização de Materiais